

5400エミュレーターII (42R8850) 用マイクロコード

■ 変更履歴 ■

----- V3.02.03 -----

- ・ブランド名の変更
- ・バーコード印刷互換性の向上
- ・余分なページが給紙される不具合の修正

----- V3.02.05 -----

- ・両面印刷時、奇数ページにて終了した時に、最終ページを排出する機能を追加
- ・IBM i V6R1をサポート

----- V3.02.08 -----

- ・MMX Command不具合修正
- ・iSeries接続数を4Portへ拡張
注意：接続数を4PORTへ拡張したため、Emulator電源を切断する場合、EmulatorのReset Switchを全LEDが順次点滅するまで長押し、その後電源を切断する必要があります。
- ・拡大係数に数値入力を追加