



R=100 Ohm U=230V

Winke	U in V	I in A	p in W
0	0	0	0
10	56,48	0,56	31,9
20	111,2	1,11	124
30	162,6	1,63	265
40	209,1	2,09	437
50	249,2	2,49	621
60	281,7	2,82	794
70	305,7	3,06	934
80	320,3	3,2	1026
90	325,3	3,25	1058
100	320,3	3,2	1026
110	305,7	3,06	934
120	281,7	2,82	794
130	249,2	2,49	621
140	209,1	2,09	437
150	162,6	1,63	265
160	111,2	1,11	124
170	56,48	0,56	31,9
180	4E-14	0	0
190	-56,48	-0,6	31,9
200	-111,2	-1,1	124
210	-162,6	-1,6	265
220	-209,1	-2,1	437
230	-249,2	-2,5	621
240	-281,7	-2,8	793
250	-305,7	-3,1	934
260	-320,3	-3,2	1026
270	-325,3	-3,3	1058
280	-320,3	-3,2	1026
290	-305,7	-3,1	934
300	-281,7	-2,8	794
310	-249,2	-2,5	621
320	-209,1	-2,1	437
330	-162,6	-1,6	265
340	-111,2	-1,1	124
350	-56,48	-0,6	31,9
360	-8E-14	0	0
370	56,48	0,56	31,9

U in V



I in A



p in W

